


POLARON 充電器のアップデートでの注意点



POLARON 充電器はファームウェアの更新が可能です。充電にて使用している電源環境ではパワーサプライの品質によってはノイズ状態の関係で更新動作に支障が出て、更新が出来ない（PCソフトが充電器を認識できない）場合があります。その場合は、更新時のみ下記のようにバッテリー電源にて更新作業を行ってください。バッテリー電源電圧は 12V から 24V（Lipo3S から 5S 程度）を使用していただければ問題ありません。容量は大きい必要はありません。

本件に関するお問い合わせ先 Graupner 日本総代理店 有限会社エアクラフト

Tel: 050-3360-9285 Web: www.aircraft-japan.com Email: tech@aircraftjapan.com